Alerta Sobre Seguridad De Productos Del Consumidor

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DEL CONSUMIDOR
DE LOS ESTADOS UNIDOS, WASHINGTON, D.C. 20207

La CPSC Advierte Que Las Literas De Metal Tubular Pueden Colapsarse

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos (CPSC) advierte a los propietarios de literas de metal tubulares para niños que inspeccionen las camas para tratar de detectar fallas en el metal o la soldadura que pueden hacer que se colapsen las estructuras y produzcan graves lesiones. Las literas pueden haber sido soldadas de forma incorrecta o tener un grosor de material inadecuado alrededor de los soportes de los colchones que conectan los rieles laterales.

La CPSC tiene información de numerosos incidentes en los que la literas se colapsaron durante su uso. Muchos de los incidentes ocurrieron con las literas actualmente populares de tamaño doble en la parte superior/de tamaño completo en la parte inferior. Entre las lesiones declaradas figuran huesos rotos, laceraciones, contusiones y esguinces.

Estas literas son importadas a menudo de Malasia, Taiwan y México. Son distribuidas en los Estados Unidos por un gran número de importadores y detallistas y vendidas a los consumidores en todo el país. Las literas están construidas de metal tubular y de ordinario vienen pintadas con pintura brillante roja, blanca, azul o negra.

Se han vendido aproximadamente por US$150 a US$250 cada una. Con frecuencia, las literas no tienen marcas de identificación o rótulos del fabricante.

En 1994, la CPSC anunció la retirada-reparación de literas de metal importadas debido al riesgo de que se colapsen durante su utilización. Si los consumidores tienen una litera de metal tubular deberán hacer lo siguiente:

– Inspeccionar todas las ocho esquinas de soporte del colchón para ver si hay rajas en la pintura o el metal. Si se encuentran rajas, déjense de utilizar inmediatamente. No esperen a que la litera se rompa.

– Independientemente de si se hallan presentes o no rajas, llame al detallista donde se compró la litera para ver si está incluida en la lista de productos retirados. Consiga el número de teléfono del importador y llame para recibir instrucciones para reparación. Los consumidores recibirán un equipo de reparación consistente en puntales de refuerzo. En los casos en los que la litera tiene rajas en los soportes de las esquinas, los consumidores deberían recibir una nueva litera.