NOTA RECORDATORIA: INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

COASTER CUNA DE BEBE DE METAL DE TAMANO COMPLETA MODELOS #2364 & #2368



#2364 **#2368**

Coaster Co. of America, en cooperacion con La Comision de Seguridad Del Producto del Consumidor de Los Estados Unidos esta conduciendo un producto recordatoria en el siguente cuna de bebe de metal de tamano completo, importado y vendido entre Enero 1995 y Abril 1997.

Coaster #2364 Cuna de bebe de metal de tamano completa, blanca, con diseno espiral, tapas de plastico color dorado.
Coaster #2368 Cuna de bebe de metal de tamano completa, blanca, con arco y panels en el extremo superior.

Todas las #2364 cunas tienen un diseno espiral a lo largo de la parte superior y tapas de plastico que pueden salir y se pueden ahorcar. Algunas de estas cunas tienen espacios mayores de 2 3/8 pulgadas. Los espacios pueden causar el infante estar atrapado en la cuna. Ademas, bebes pueden ser seriamente danados y/o estrangulados si su ropa se atora en el diseno espiral de la cuna o alguno de sus miembros se atora en los espacios de la cuna.

El #2368 (con diseno de arco) tiene un dispositivo de trabar de accion unico para el carril de lado abatible que puede estar activado por un bebe. El infante puede estar atrapado en la cuna o caerse de la misma. Algunas de estas cunas tienen espacios mayores de 2 3/8 pulgadas. El espacio puede causar alguna lastimadura a los bebes al ser atrapados.

La Comision de Seguridad Del Producto Del Consumidor y Coaster Co. of America no tienen conocimiento de ningun caso en el cual algun bebe aiga resultado lastimado en estas cunas. **Este recordatorio esta siendo conducido para prevenir cualquier posibilidad de lastimadura. Si usted posee alguna de estas cunas de bebe, comuniquese con el administrador o dueno de la tienda para mas informacion.**

Para mas informacion y instrucciones, llamen:
THE COASTER CRIB RECALL LINE
1-800-221-9699 EXT 157

MUESTRE ESTE POSTER HASTA OCTUBRE 1, 1997